



BMW X5 X5 G05

Generat pe 21.03.2026

VIN: WBACV61020LK21854 Combustibil: Diesel Anul: 2019 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 176.448 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 162 g/km.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școală de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 176.448 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 157.486 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 15 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrelui

07.2019	16 km
12.2020	20 km
08.2021	20.118 km
02.2022	41.429 km
03.2022	43.892 km
10.2022	67.660 km
04.2023	84.196 km
05.2023	88.500 km

Înregistrările odometrelui

06.2023	91.142 km
01.2024	109.511 km
06.2024	125.558 km
11.2024	143.844 km
09.2025	168.901 km
12.2025	173.768 km
02.2026	176.448 km

Obiceiuri de condus

07.2019 - 12.2020	Tip de condus neevaluat	
12.2020 - 08.2021	Condus normal	2.481 km/lună
08.2021 - 10.2022	Condus intensiv	3.334 km/lună
10.2022 - 01.2024	Condus normal	2.748 km/lună
01.2024 - 11.2024	Condus intensiv	3.376 km/lună
11.2024 - 02.2026	Condus normal	2.141 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 12.2024 Italia A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2026



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 153.434 RON
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 219,111 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	326.387 RON	281.103 RON	376.916 RON
2023	296.965 RON	245.000 RON	343.990 RON
2024	246.043 RON	191.312 RON	304.930 RON
2025	218.819 RON	170.614 RON	269.373 RON
10.2025 Preț de vânzare 153.434 RON			
2026	219.111 RON	173.291 RON	266.909 RON
2027	152.875 RON	120.908 RON	186.223 RON
2028	127.395 RON	100.753 RON	155.183 RON
2029	117.208 RON	92.696 RON	142.775 RON
2030	106.965 RON	84.599 RON	130.300 RON
2031	101.410 RON	80.206 RON	123.532 RON
2032	75.930 RON	60.051 RON	92.492 RON
2033	60.642 RON	47.958 RON	73.872 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -72% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 13 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 12 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău 162 g/km Clasă D

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model X5	 Descriere X5 xDrive30d
 Variantă X5 G05	 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2019
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 195 kW (261 cp / 265 PS)	 Tip combustibil Diesel
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Gri
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment + Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S01SE 20" LA wheel V-spoke 738 MB emerg.op.
S0205 Automatic transmission + Transmisie automată montată	S0230 Extra package, EU-speciifc + Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE
S0255 Sports leather steering wheel + Volan sport din piele inclus	S0258 Tyres with runflat properties + Echipate cu anvelope Runflat
S02PA Locking wheel bolt + Fixarea șuruburilor roților	S02VB Tyre pressure display + Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S0302 Alarm system + Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0322 Comfort access + Acces confortabil
S03AT Roof rails Aluminium satinated + Barele de acoperiș din aluminiu pentru un aspect elegant	S03DS BMW Display Key + Cheia BMW Display este inclusă în dotările vehiculului.
S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium + Finisaje exterioare din aluminiu lustruit, pentru un aspect elegant și modern	S0423 Floor mats velours + Covorașe din velur furnizate
S0459 Seat adjustment, electric, with memory + Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor	S0481 Sports seat + Scaune sport montate
S04AW Instrument panel Sensatec + Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant	S04ML Interior strips, piano lacquer, black + Interiorul vehiculului este prevăzut cu benzi din lac negru de pian, care îi conferă un plus de eleganță.
S04T8 Outside mirror with auto dip + Oglinzi exterioare care se rabatează automat pentru o vizibilitate îmbunătățită	S04UR Ambient interior light + Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul
S0548 Kilometre speedo + Vitezometru montat	S0552 Adaptive LED headlight + Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită
S05A1 LED fog lights + Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.	S05AC High-beam assistant + Ajută la comutarea farurilor de drum
S05AQ Active Guard Plus + Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus	S05AS Driving Assistant + Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan
S05DM Parking assistance system + Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare	S0654 DAB tuner + Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite
S0676 HiFi speaker system + Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.	S06AE Teleservices + Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Digital professional

S06U8 BMW Gesture Control

Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S0855 Language version, Italian

Versiune lingvistică, italiană

S08KB Oil service interval 24 mths / 25,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului: la fiecare 24 de luni sau 25.000 km

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06UH Traffic Information

Oferă informații despre trafic pentru a ajuta șoferul să se orienteze eficient

S07HW X Line

Stilul X Line

S0884 On-board literature Italian

Broșuri la bord în limba italiană

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0925 Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2019	 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
12.2020	 Italia
Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
03.2021	 Italia
Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	
12.2024	 Italia
Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.	
10.2025	 Italia
Proprietarul s-a schimbat O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.	
10.2025	 Italia
Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	
12.2025	 România
Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
	Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 05.03.2026

Până la: 04.09.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

- ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **176.448 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul